卯

頼喬公

三袋、拾二通内

弐通

図


本丸
二丸
三丸
本丸御殿
北
東
南
西
北ノ御門ヘ
東ノ御門ヘ

肥後國球麻之城文十八日地震崩れ
破損之覚

一二之丸北之方櫓臺石垣高弐間撓拾弐間崩ル
一二丸西之方石垣高壱間撓三間張出ル
一二丸東之方土塀五間崩ル
一郭内居屋鋪西之方石垣高弐間撓六間張ル
一郭内居屋鋪西之方石垣高弐間撓弐拾弐間張ル
右之所ゝ絵図朱ゝ通如元以連ゝ修復仕度奉願ル
一本丸南之方門壱ケ所崩ル
一本丸より東之方外曲輪門櫓崩ル
一二丸北之方門櫓崩ル
一本丸より西之方追手多門東之方江壱尺余傾ル
一本丸より西北之間外曲輪塀所ゝ損ル
一本丸より西南之間外曲輪塀所ゝ損ル
右之所ゝ絵図朱ゝ通如元以連ゝ修復仕度
奉願ル以上

寶永五戊子年閏正月十日　相良志摩守家判

此外曲輪塀所ゝ損ル
此所石垣高弐間撓六間張ル
此所石垣高弐間撓弐拾弐間張ル
此朱ゝ弐拾弐間
此所石垣高壱間撓三間張ル
此門櫓崩ル
此櫓臺石垣高弐間撓拾弐間崩ル
此所土塀五間崩ル

南
北
三九
此所石垣高弐間捌弐拾弐間張あり
此外曲輪堀所々損り
此所石垣高弐間捌六間張あり
此所石垣高弐間捌弐拾弐間張あり
此門櫓崩り
此櫓臺石垣高四間捌拾弐間崩り
此所土堀五間崩り
一本九南之方ハ弐ケ所崩り
一本九より東之方外曲輪門櫓崩り
一二九北之方門櫓崩り
一本九より西之方迄千多門東之方江弐尺余傾り
一本九より西北之間外曲輪堀所々損り
一本九より西南之間外曲輪堀所々損り
右之所々絵図朱引之通如元以連々修復仕度
存ぜ候
寶永五戊子年閏正月十日
相良志摩守家臣判
此朱引弐拾弐間

一本九南之方ハ毛ケ不崩ヶ所
一本九ヨリ東之方外曲輪門樽崩ヶ所
一二九北之方門樽崩ヶ所
一本九ヨリ西之方追手多門東之方江毛尺余傾ヶ所
一本九ヨリ西北之間外曲輪堀取こ損ヶ所
一本九ヨリ西南之間外曲輪堀不こ損ヶ所
右之所こ絵図朱引こ通如元以連こ修復仕度
奉存候以上

寶永五戊子年閏正月十日　相良志摩守家判

此朱引こ貳拾こ間こ付
岩口　上幅江間三尺六寸
下幅三間貳尺六寸

此外曲輪堀取こ損ヶ所
此取石垣高貳間撓六間張ヶ所
此所石垣高貳間撓貳拾貳間張ヶ所

北

此取石垣高壱間撓三間張ヶ所
此門樽崩ヶ所
此樽臺石垣高四間撓拾貳間崩ヶ所
此取土堀五間崩ヶ所