

世

肥後國球麻城破損竊繪圖

昭和三年

一〇〇二内

一〇〇二内

相取迫江守

肥後國球麻城破損竊繪圖

大正四年六月...

西

侍屋浦

侍屋浦

池

侍屋浦

侍屋浦

侍屋浦

侍屋浦

侍屋浦

南



此所石垣
崩中作

侍臣浦

侍臣浦

池

侍臣浦

侍臣浦

南

侍臣浦

侍臣浦

二瓦


二瓦

九

東

北新石
崩中依





此所石垣折迥高之同換拾之間生
崩中作

肥後國球麻城破損之寬


外曲指北之方石垣折迥之箇所高之間
換拾之間生崩中作

北

右米引之通常有甚雨洪水之節
崩作皆可以連之也元修補中其度
有願作以上

明治三十四年十月一日 同要通記

4 5 6 7



此新石垣折迥高之間換拾之間
崩中作

北

肥後國球麻城破損之覺

外曲端北之方石垣折迥之間換拾之間
崩中作

右米川之適當有基雨洪水之解
崩作皆以連之如穴修補十度
才願作以之

明和二年戊午十月二日

相良通江守

市川
御書到