

丑

肥後國球麻城修補竈繪圖


相馬志摩守

享和三年八月

文政
359

肥後國球麻城修補窺繪圖

相良志摩守



南

倚屋浦

倚屋浦

倚屋浦

近

倚屋浦

倚屋浦

倚屋浦

此所石垣高同横子同明中復

西

侍屋浦

侍屋浦

此

侍

迎

侍屋浦

侍屋浦

石屋浦

南


侍屋浦

三九

二九

木九

東



北


肥後國球麻城石垣破損之覺

追々門西南之間塀下石垣壹箇所
高四間横五間崩申候

右朱門之通當五月洪水之前
崩山付以連々如元修補申付度
奉願作以工

享和二年癸亥年分

相良志摩守



北

肥後國球麻城石垣破損之覺

追々門西南之間堀下石垣壹箇所
高四間横五間崩中候