丑

明和六丑年

肥後國球麻郡被損窺繪帳

一〇〇二、内

桐喜護之進

肥後國球麻城攻撃窺繪図

二九
三九
西

二九
三九

肥後國球磨城破損之覺

一 本丸東之方岸之間所壓弐拾弐間半
横拾弐間半落申候

一 本丸より北之方石垣折廻之間所高
三間半横四間半落申候

右朱引之通當七月廿八日地震之節
落申候為以連ゝ如元修補申付度
奉願候以上

北

石垣折廻高三間半横四間半落申候

北
肥後國球麻城破損之覺
一 東之方岸之間所壓式拾間ハ
横拾式間ハ落申候
一 北之方石垣折廻之間所高
三間ハ横四間ハ落申候
右朱ニ而之通當七月廿八日地震之節
落候分為以連ゝ如元修補申付度
奉願候以上
明和六己丑年十月吉 相良護之進書判