

卯

賴喬公

三溪拾遺

武通

西

此乃曲輪取之損中

此乃門東之方丈餘傾中

南

井口門



南

世門嶺中

世門嶺中

東


北

北



四

此多門東之方三丈餘傾中



肥後國球麻之城亥十月廿日地震崩落
破損之覺

- 一二之九北之方櫓臺石垣高七間換拾貳間崩中
- 一二九西之方石垣高七間換三間張出中
- 一二九東之方土堀五間崩中
- 一部内居屋鋪面之方石垣高貳間換六間張中
- 一部内居屋鋪面之方石垣高貳間換貳間張中
- 右之所繪圖朱川通元以連之修後復元願中
- 一本九南之方門をケ不崩中
- 一本九ヨリ東之方外曲輪門櫓崩中
- 一二九北之方門櫓崩中
- 一本九ヨリ西之方追手多門東之方三丈餘傾中
- 一本九ヨリ西北之間外曲輪堀取損中
- 一本九ヨリ西南之間外曲輪堀不損中
- 右之所繪圖朱川通元以連之修後復元願中

寶永五戊子年同三月十日
相良志摩守判

此外曲輪堀取損中

此取石垣高貳間換六間張中

此所石垣高貳間換貳間張中

此朱川通元願中

此取石垣高七間換三間張中

此門櫓崩中

此櫓臺石垣高七間換拾貳間崩中

此取土堀五間崩中

北

- 一本九南之方門をケ不崩中
- 一本九ヨリ東之方外曲輪門槽崩中
- 一二九北之方門槽崩中
- 一本九ヨリ西之方追手多門東之方江老尺余傾中
- 一本九ヨリ西北之間外曲輪堀取損中
- 一本九ヨリ西南之間外曲輪堀取損中
- 右之所に繪圖朱引に通知元以連に修復仕度
有る中

寶永五^戊子年同三月十日
相良志摩守判

此外曲輪堀取損中

此取石垣高之間換六間張中

此所石垣高之間換貳拾貳間張中

此朱引貳拾中

此取石垣高之間換三間張中


此門槽崩中

此槽臺石垣高之間換拾貳間崩中

此取土堀五間崩中

北

東



一本九南之方一をケ不萌中
 一本九ヨリ東之方外曲輪門櫓萌中
 一八九北之方門櫓萌中
 一本九ヨリ西之方迄平多門東之方江老尺余傾中
 一本九ヨリ西北之間外曲輪堀取損中
 一本九ヨリ西南之間外曲輪堀取損中
 右之所繪圖朱引通如元以連終後仕度
 有好中以上

寶永五戊子年同三月十日

相良志摩守實判

此外曲輪堀取損中

北取石垣高丈間換六間張中

北所石垣高丈間換貳拾貳間張中

此朱引貳拾間以上
 上幅四間三尺六寸
 下幅三間貳尺五寸

北

北取石垣高丈間換三間張中

北門櫓萌中

北櫓臺石垣高丈間換拾貳間萌中

北取土堀五間萌中